

葛庄泄洪闸水事巡查记录表

巡查日期：2023.1.16

序号	检查内容	检查情况	处理意见
1	水闸、启闭机房等各类建筑物及机电设备、通讯、供电、观测等设施是否正常	正常	无
2	保护范围内无扒口、取土、打井、挖坑、垦种、放牧和毁坏块石护坡等行为；不存在兽洞、蚁穴等现象	正常	无
3	管理范围内有无裂缝、缺口、沉陷、淤积、冲刷、兽洞等情况；有无影响行水的建筑物、障碍物或种植行为	正常	无
4	管理范围内无倾倒垃圾、废渣、农药，排放油类酸液碱液、剧毒废液以及法律法规禁止排放的其他有毒有害的污水和废弃物的行为	正常	无
5	管理范围内无擅自盖房、圈墙、堆放物料、开采砂石土料等影响水渠安全运行的行为	正常	无
6	保护范围内有无危害工程的安全爆破活动	正常	无
7	警告警示标志牌完好	正常	无
检查发现的主要问题及详细说明：			

巡查人员： 孙伟义 同鹏

葛庄泄洪闸水事巡查记录表

巡查日期：2023.2.18

序号	检查内容	检查情况	处理意见
1	水闸、启闭机房等各类建筑物及机电设备、通讯、供电、观测等设施是否正常	正常	无
2	保护范围内无扒口、取土、打井、挖坑、垦种、放牧和毁坏块石护坡等行为；不存在兽洞、蚁穴等现象	正常	无
3	管理范围内有无裂缝、缺口、沉陷、淤积、冲刷、兽洞等情况；有无影响行水的建筑物、障碍物或种植行为	正常	无
4	管理范围内无倾倒垃圾、废渣、农药，排放油类酸液碱液、剧毒废液以及法律法规禁止排放的其他有毒有害的污水和废弃物的行为	正常	无
5	管理范围内无擅自盖房、圈墙、堆放物料、开采砂石土料等影响水渠安全运行的行为	正常	无
6	保护范围内有无危害工程的安全爆破活动	正常	无
7	警告警示标志牌完好	正常	无
检查发现的主要问题及详细说明：			

巡查人员：刘超 魏永传 闫鹏

葛庄泄洪闸水事巡查记录表

巡查日期: 2023.3.12

序号	检查内容	检查情况	处理意见
1	水闸、启闭机房等各类建筑物及机电设备、通讯、供电、观测等设施是否正常	正常	无
2	保护范围内无扒口、取土、打井、挖坑、垦种、放牧和毁坏块石护坡等行为;不存在兽洞、蚁穴等现象	正常	无
3	管理范围内有无裂缝、缺口、沉陷、淤积、冲刷、兽洞等情况;有无影响行水的建筑物、障碍物或种植行为	正常	无
4	管理范围内无倾倒垃圾、废渣、农药,排放油类酸液碱液、剧毒废液以及法律法规禁止排放的其他有毒有害的污水和废弃物的行为	正常	无
5	管理范围内无擅自盖房、圈墙、堆放物料、开采砂石土料等影响水渠安全运行的行为	正常	无
6	保护范围内有无危害工程的安全爆破活动	正常	无
7	警告警示标志牌完好	正常	无
检查发现的主要问题及详细说明:			
无			

巡查人员: 司学传 刘化义 同鹏

葛庄泄洪闸水事巡查记录表

巡查日期: 2023.4.12

序号	检查内容	检查情况	处理意见
1	水闸、启闭机房等各类建筑物及机电设备、通讯、供电、观测等设施是否正常	正常	无
2	保护范围内无扒口、取土、打井、挖坑、垦种、放牧和毁坏块石护坡等行为;不存在兽洞、蚁穴等现象	正常	无
3	管理范围内有无裂缝、缺口、沉陷、淤积、冲刷、兽洞等情况;有无影响行水的建筑物、障碍物或种植行为	正常	无
4	管理范围内无倾倒垃圾、废渣、农药,排放油类酸液碱液、剧毒废液以及法律法规禁止排放的其他有毒有害的污水和废弃物的行为	正常	无
5	管理范围内无擅自盖房、圈墙、堆放物料、开采砂石土料等影响水渠安全运行的行为	正常	无
6	保护范围内有无危害工程的安全爆破活动	正常	无
7	警告警示标志牌完好	正常	无
检查发现的主要问题及详细说明:			
无			

巡查人员: 刘红义 闫鹏